

Ritardo nella consegna di alcuni prodotti E-T-A

Egregio Signore/a, egregi Clienti, egregi Interessati,

A causa di una carenza di plastica e/o parti mancanti, il produttore E-T-A ha purtroppo confermato un tempo di consegna più lungo per il seguente gruppo di prodotti.

Gruppi di prodotti:

2210-T: circa 12-13 settimane a causa dell'elevato carico di lavoro in produzione presso E-T-A

2210-S: circa 12-13 settimane a causa della mancanza di plastica in E-T-A

ESX-T: circa 23-24 settimane a causa dell'elevato carico di lavoro in produzione presso E-T-A.

ESX10: circa 13-14 settimane a causa della mancanza di plastica in E-T-A

ESS31-T: circa 22 settimane

483/583: circa 7-8 settimane a causa dell'elevato carico di lavoro in produzione presso E-T-A

19BGT/BGT-X: circa 15-16 settimane

REX12D-/TA und EM-T/EMD-T: circa 26-27 settimane

8345: circa 8-9 settimane

1115: circa 24 settimane

4230: circa 13 settimane

8335: circa 9 settimane

8330: circa 28 settimane

8340-F/-G/-T: circa 7-8 settimane

Varianti:

1620-2/3-xxA: 4-6 settimane

1658- G21, G41, F01, A21: ca. 17-18 settimane, termine di consegna per Ultramid Q4/21 su E-T-A.

201-T2/ e 201-XXA: circa 17-18 settimane, termine di consegna per Ultramid Q4/21 su E-T-A.

Ritardo:

3130/3131: Le vostre Ordinanze tarderanno di circa 1-2 settimane, a causa di mancanza di materiale.

Al momento è difficile prevedere l'ulteriore sviluppo sul mercato mondiale. Insieme a E-T-A lavoriamo ogni giorno alla suddetta sfida e vi informerà immediatamente di eventuali ulteriori cambiamenti della situazione.

Vi chiediamo di non fare acquisti di criceti e di non darci alcuna data anticipata.

Se possiamo migliorare le scadenze, riceverà in modo proattivo una nuova conferma d'ordine.

Cordiali saluti
Il Team HGR

Siamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Chiamate allo 061 717 86 86 o inviate una e-mail a info@hgr-ag.ch

Grazie per la vostra comprensione e rimanete in salute!
